

FIG._8c




FIG._8b




FIG._8a



1 / 8




FIG.- 1b




FIG.- 1a

082304
16367 U.S. PTO

BEST AVAILABLE COPY




FIG._4a




FIG._4b




FIG._4c




FIG._4d




FIG._4e




FIG._4f



4 / 8




FIG._5a




FIG._5b




FIG._5c




FIG._5d

IB-1576CIP
REPLACEMENT SHEET

5 / 8




FIG._6e




FIG._6d




FIG._6c




FIG._6b



082304

16367 U.S. PTO

FIG._7b




FIG._7c





FIG._7a

BEST AVAILABLE COPY

16367 U.S. PTO



082304




FIG._9c




FIG._9b




FIG._9a

BEST AVAILABLE COPY




FIG._2a




FIG._2b




FIG._2c




FIG._3a




FIG._3b




FIG._3c